

Επικίνδυνα προϊόντα, τα οποία δεν ικανοποιούν την ισχύουσα νομοθεσία που καθορίζει τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας, έχουν κυκλοφορήσει στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων πληροφορεί τους εργοδότες, τα αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα και το καταναλωτικό κοινό ότι σύμφωνα με στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX), τα πιο κάτω προϊόντα είναι επικίνδυνα.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

1. Ηλεκτρικό ψαλίδι φράχτη κινεζικής προέλευσης

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 47, Αρ. Ειδοποίησης A11/00131/22

[<https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10007193>]

Το περίβλημα της μπαταρίας δεν είναι επαρκώς ανθεκτικό στην υπερθέρμανση και μπορεί να αναφλεγεί. Ως εκ τούτου, ο χρήστης μπορεί να πάθει εγκαύματα και το προϊόν μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας για τα Μηχανήματα ούτε με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 60745-1 και EN 60745-2.



2. Ηλεκτρικό ψαλίδι φράχτη κινεζικής προέλευσης

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 47, Αρ. Ειδοποίησης A11/00132/22

[<https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10007192>]

Το περίβλημα της μπαταρίας δεν είναι επαρκώς ανθεκτικό στην υπερθέρμανση και μπορεί να αναφλεγεί. Ως εκ τούτου, ο χρήστης μπορεί να πάθει εγκαύματα και το προϊόν μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας για τα μηχανήματα ούτε με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 60745-1 και EN 60745-2.



3. Μηχανή επεξεργασίας λέιζερ κινεζικής προέλευσης

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 47, Αρ. Ειδοποίησης A12/01657/22
[\[https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10007139\]](https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10007139)

Το προϊόν δεν διαθέτει προστατευτικό περίβλημα για να εμποδίζει την πρόσβαση στην ακτινοβολία λέιζερ ούτε χειροκίνητο διακόπτη λειτουργίας και συσκευή προειδοποίησης εκπομπών λέιζερ. Το λέιζερ δεν σβήνει σε περίπτωση κραδασμών ή πρόσκρουσης αλλά το πρόγραμμα χάραξης συνεχίζει να λειτουργεί αυτόνομα μετά τη διακοπή και την αποκατάσταση της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

Επιπλέον, το προϊόν λανθασμένα φέρει επισήμανση ως λέιζερ κλάσης 3, ενώ πρέπει να θεωρείται λέιζερ κλάσης 4. Δεν υπάρχει πινακίδα που να αναγράφει τα στοιχεία της μηχανής και δεν έχει οδηγίες λειτουργίας στην εθνική γλώσσα. Η ανακλώμενη ή η διάχυτη ακτινοβολία λέιζερ μπορεί να διαφύγει ελεύθερα από τον χώρο λειτουργίας της μηχανής και να προκαλέσει βλάβη στην όραση του χειριστή του μηχανήματος ή και τρίτων προσώπων.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας για τα Μηχανήματα ούτε με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα EN 60825-1 και EN 60825-4.



ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

1. Μάσκα φίλτρου σωματιδίων τουρκικής προέλευσης

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 47, Αρ. Ειδοποίησης A12/01639/22
[\[https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10007130\]](https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10007130)

Η συγκράτηση σωματιδίων από το φίλτρο είναι ανεπαρκής (μετρούμενες τιμές $\leq 60\%$). Κατά συνέπεια, το προϊόν δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας και ως εκ τούτου, ακόμη και αν συνδυάζεται με άλλα συνιστώμενα μέτρα, ενδέχεται να μην προστατεύει δεόντως.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό για τα Μέσα Ατομικής Προστασίας ούτε με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 149.




2. Μάσκα φίλτρου σωματιδίων άγνωστης προέλευσης

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 47, Αρ. Ειδοποίησης A12/01658/22

[\[https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10007233\]](https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10007233)

Η συγκράτηση σωματιδίων από το φίλτρο είναι ανεπαρκής (μετρούμενες τιμές $\leq 90\%$). Κατά συνέπεια, το προϊόν δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας και ως εκ τούτου, ακόμη και αν συνδυάζεται με άλλα συνιστώμενα μέτρα, ενδέχεται να μην προστατεύει δεόντως.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό για τα Μέσα Ατομικής Προστασίας ούτε με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 149.



Περισσότερες πληροφορίες για τα πιο πάνω προϊόντα είναι καταχωρημένες στην ιστοσελίδα του RAPEX.

http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας καλεί το καταναλωτικό κοινό, σε περίπτωση που εντοπίσει τα πιο πάνω προϊόντα στην Κυπριακή αγορά, να ενημερώσει σχετικά τους αρμόδιους Λειτουργούς του Τμήματος στα τηλέφωνα 22405663 ή 22405603 ή 22405604.

30.11.2022

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Αρ. φακ. 9.42.6.9.3