



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

(ΚΜΕ/12)

Επικίνδυνα προϊόντα, τα οποία δεν ικανοποιούν την ισχύουσα νομοθεσία που καθορίζει τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας, έχουν κυκλοφορήσει στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων πληροφορεί τους εργοδότες, τα αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα και το καταναλωτικό κοινό ότι σύμφωνα με στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX), τα πιο κάτω προϊόντα είναι επικίνδυνα.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

1. Μηχανή επεξεργασίας φαγητού τουρκικής προέλευσης

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 35, Αρ. Ειδοποίησης SR/03104/25

[<https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10095680>]

Οι κραδασμοί του μηχανήματος προκαλούν χαλάρωση του καλωδίου, με αποτέλεσμα το καλώδιο υπό τάση να έρχεται σε επαφή με το μεταλλικό περίβλημα ενώ η προστατευτική γείωση δεν ενεργοποιείται από τον ηλεκτρικό επαφέα, με αποτέλεσμα την «πτώση» του διακόπτη ασφαλείας. Όταν ο διακόπτης ασφαλείας ενεργοποιείται από έναν ανυποψίαστο χρήστη, το μηχάνημα εμφανίζεται λειτουργικό, αλλά το περίβλημά του παραμένει ηλεκτροφόρο. Κατά συνέπεια, όταν ο χρήστης αγγίζει το μηχάνημα για να το ενεργοποιήσει, εκτίθεται στο ηλεκτροφόρο περίβλημα και υφίσταται θανατηφόρα ηλεκτροπληξία.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας για τα μηχανήματα ούτε με το πρότυπο EN 60204-1.



Εμπορικό σήμα: Bosfor

Τύπος/αριθμός μοντέλου: USD-SWITHCLI

2. Μηχανή χάραξης με λέιζερ κινεζικής προέλευσης

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 35, Αρ. Ειδοποίησης SR/03109/25

[<https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10095720>]

Υπάρχει έλλειψη (επαρκούς) προστασίας από την ανακλώμενη ή διάσπαρτη ακτινοβολία, η οποία μπορεί να οδηγήσει τους χρήστες να εκτεθούν ακούσια σε ακτινοβολία και, κατά συνέπεια, να υποστούν βλάβη στην υγεία τους. Επιπλέον, η ασφάλεια του προϊόντος ενδέχεται να μην διασφαλίζεται λόγω ανεπαρκών πληροφοριών σχετικά με το μήκος κύματος, τις επιδόσεις και την προστασία από την ακτινοβολία.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας για τα μηχανήματα ούτε με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 60825-1.



Εμπορικό σήμα

HomdMarket

Τύπος/αριθμός μοντέλου

K4

Περιγραφή προϊόντος

Μηχανή χάραξης λέιζερ. Προϊόν που πωλείται μέσω διαδικτύου, ιδίως μέσω της Amazon (ASIN: B0DNW1Q1W6).

3. Μηχανή κιμά τουρκικής προέλευσης

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 36, Αρ. Ειδοποίησης SR/03117/25

[<https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10095690>]

Το χέρι ή τα δάχτυλα του χρήστη μπορούν εύκολα να έχουν πρόσβαση στον κοχλία τροφοδοσίας. Εάν το μηχάνημα είναι σε χρήση τα δάχτυλά τους ή το χέρι μπορεί να τραυματιστούν.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας για τα μηχανήματα ούτε με τα ευρωπαϊκά πρότυπα EN 60204-1 και EN 12331.



Εμπορικό σήμα

Bosfor

Τύπος/αριθμός μοντέλου

UKM-12P

4. Ψαλιδωτός γρύλος κινεζικής προέλευσης

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 36, Αρ. Ειδοποίησης SR/03135/25

[<https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10095789>]

Το προϊόν δεν είναι επαρκώς ανθεκτικό στο φορτίο και μπορεί να καταρρεύσει κατά τη χρήση, προκαλώντας τραυματισμούς σε χρήστες και περαστικούς.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας για τα μηχανήματα ούτε με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 1494.



Εμπορικό σήμα

Geko

Τύπος/αριθμός μοντέλου

G02194

Γραμμωτός κώδικας

5901477150227

5. Ηλεκτρικό ποδήλατο κινεζικής προέλευσης

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 36, Αρ. Ειδοποίησης

[<https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10095353>]

Το ηλεκτρικό ποδήλατο, ο φορτιστής μπαταρίας, το καλώδιο και το βύσμα δεν έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τα απαιτούμενα πρότυπα. Εάν το προϊόν αφεθεί συνδεδεμένο κατά τη διάρκεια της νύχτας, η μπαταρία θα μπορούσε να εκραγεί και να προκαλέσει πυρκαγιά.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας για τα μηχανήματα.



Ονομασία
GSX-200
Εμπορικό σήμα
Surron

6. Ψαλιδωτός γρύλος κινεζικής προέλευσης

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 36, Αρ. Ειδοποίησης SR/03145/25

[\[https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10095778\]](https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10095778)

Το προϊόν δεν είναι επαρκώς ανθεκτικό στο φορτίο και μπορεί να καταρρεύσει κατά τη χρήση, προκαλώντας τραυματισμούς σε χρήστες και περαστικούς.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας για τα μηχανήματα ούτε με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 1494.



Εμπορικό σήμα
VERKE
Τύπος/αριθμός μοντέλου
V80097
Γραμμωτός κώδικας
5902963495587

7. Πιστόλι καρφιών κινεζικής προέλευσης

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 38, Αρ. Ειδοποίησης SR/03310/25

[\[https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10095934\]](https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10095934)

Οι ακροδέκτες της πρίζας είναι πάρα πολύ κοντοί και πάρα πολύ κοντά στην περιφέρεια της πρίζας. Λόγω αυτού, οι ακροδέκτες δεν κάνουν κατάλληλη επαφή με τους ρευματολήπτες και αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει υπερθέρμανση και να προκαλέσει πυρκαγιά. Ο χρήστης θα μπορούσε επίσης να υποστεί ηλεκτροπληξία κατά την εισαγωγή ή την αφαίρεση του της πρίζας από τον ρευματολήπτη.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας για τα μηχανήματα.



Εμπορικό σήμα

Hinsinc

Τύπος/αριθμός μοντέλου

F30G

8. Μηχανή επεξεργασίας ξύλου ινδικής προέλευσης

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 38, Αρ. Ειδοποίησης SR/03313/25

[\[https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10095748\]](https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10095748)

Το έρμα (ballast) στην ασφάλεια της πρίζας είναι ανεπαρκές, το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει στην υπερθέρμανση της πρίζας και/ή έκρηξη, και να προκαλέσει πυρκαγιά.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας για τα μηχανήματα.



Ονομασία

Wood Trimmer Machine

Εμπορικό σήμα

Hinsinc

9. Μύλος επεξεργασίας τροφίμων σε πάστα ινδικής προέλευσης

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 38, Αρ. Ειδοποίησης SR/03314/25

[<https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10095828>]

Το καπάκι του μηχανήματος και η θυρίδα επιθεώρησης δεν είναι αλληλοσυνδεδεμένα και μπορούν εύκολα να ανοιχτούν ενώ περιστρέφεται το τύμπανο. Επομένως, το δάχτυλο/το χέρι του χρήστη μπορεί να συνθλιβεί ή να παγιδευτεί ανάμεσα στο περιστρεφόμενο τύμπανο και τον τροχό λείανσης ή άλλα ακίνητα μέρη.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας για τα μηχανήματα.



Εμπορικό σήμα

Spectra

Αριθμός παρτίδας

A 45NB

Τύπος/αριθμός μοντέλου

Ashton Global

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

1. Μάσκα φίλτρου σωματιδίων άγνωστης προέλευσης

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 36, Αρ. Ειδοποίησης SR/03164/25

[<https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/100951782>]

Η συνολική ικανότητα διήθησης της μάσκας είναι ανεπαρκής (μετρούμενες τιμές: έως 60%). Κατά συνέπεια, το προϊόν δεν πληροί τις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας και, ως εκ τούτου, ενδέχεται να μην προστατεύει σωστά τον χρήστη.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον κανονισμό για τα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) ούτε με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 149.



Στοιχεία προϊόντος:

Ονομασία
Ultra Protective Mask FFP2 NR Maske
Εμπορικό σήμα
pro acitve-tex
Αριθμός παρτίδας
20220115
Τύπος/αριθμός μοντέλου
MASK-05
Γραμμωτός κώδικας
8682704641288

2. Γιλέκο ασφαλείας άγνωστης προέλευσης

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 36, Αρ. Ειδοποίησης SR/03167/25

[<https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10095797>]

Το αντανάκλαστικό υλικό δεν έχει τις απαιτούμενες τιμές ανάκλασης και ο χρήστης δεν είναι επαρκώς ορατός σε καταστάσεις όπου η υψηλή ορατότητα είναι απαραίτητη. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον κανονισμό για τα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) ούτε με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 20471.



Εμπορικό σήμα
B-Tech
Τύπος/αριθμός μοντέλου
35898 HS-730
Γραμμωτός κώδικας
4250293358982

3. Μπρατσάκια θαλάσσης κινεζικής προέλευσης

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 37, Αρ. Ειδοποίησης SR/03227/25
[<https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10095847>]

Το προϊόν δεν έχει επαρκή αντοχή στο τρύπημα, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε πνιγμό ενός παιδιού ενώ κολυμπά χωρίς επίβλεψη από ενήλικα.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον κανονισμό για τα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) ούτε με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13138-1.



Εμπορικό σήμα
Safari Beach
Τύπος/αριθμός μοντέλου
26648
Γραμμωτός κώδικας
8433825266481

4. Ζώνη αναρρίχησης κινεζικής προέλευσης

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 38, Αρ. Ειδοποίησης SR/03279/25
[<https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10095886>]

Ο βρόχος ποδιών της ζώνης μπορεί να σχιστεί έξω στη ραφή. Αυτό θέτει τον χρήστη σε κίνδυνο να πέσει από ύψος και να υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον κανονισμό για τα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ), ούτε με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 12277.



Εμπορικό σήμα
Xinda
Τύπος/αριθμός μοντέλου
HA9526RHL

5. Μπρατσάκια θαλάσσης κινεζικής προέλευσης

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 38, Αρ. Ειδοποίησης SR/03299/25

[<https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10095907>]

Τα περιβραχιόνια έχουν ένα προεξέχον μέρος σε σχήμα τουκάν. Ένα παιδί που φοράει τα περιβραχιόνια ενώ κολυμπά θα μπορούσε να πνιγεί εάν το προεξέχον τμήμα κολλήσει και προκαλέσει το παιδί να παγιδευτεί ή να ακινητοποιηθεί.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον κανονισμό για τα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) ούτε με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13138-1.



Εμπορικό σήμα
SOLMAR
Αριθμός παρτίδας
9900136
Τύπος/αριθμός μοντέλου
19305
Γραμμωτός κώδικας
8430373039529

6. Εξοπλισμός αναρρίχησης κινεζικής προέλευσης

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 38, Αρ. Ειδοποίησης SR/023301/25

[<https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10095987>]

Το προϊόν στερείται πληροφοριών επισήμανσης και οδηγιών χρήσης. Ως εκ τούτου, ο χρήστης μπορεί να το ρυθμίσει λανθασμένα, οδηγώντας το προϊόν να αποκολληθεί ή να σπάσει κατά τη χρήση και να προκαλέσει τραυματισμούς στον χρήστη.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον κανονισμό για τα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ).



Ονομασία

Climbing safety belt

Περιγραφή προϊόντος

Εξοπλισμός αναρρίχησης σε βράχο με δύο караμπίνер που συνδέονται με σύνδεσμο (ζώνη) και λουρί.

7. Προστατευτικά γάντια κινεζικής προέλευσης

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 38, Αρ. Ειδοποίησης OR/00142/25

[<https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10095965>]

Τα γάντια δεν παρέχουν επαρκή προστασία από την τριβή και μπορούν εύκολα να σχιστούν, οδηγώντας σε τραυματισμούς.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον κανονισμό για τα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ), ούτε με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 388.



Εμπορικό σήμα
Urgent
Τύπος/αριθμός μοντέλου
1003
Size: 10
Γραμμωτός κώδικας
5902365212441

Περισσότερες πληροφορίες για τα πιο πάνω προϊόντα είναι καταχωρημένες στην ιστοσελίδα του RAPEX.

http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας καλεί το καταναλωτικό κοινό, σε περίπτωση που εντοπίσει τα πιο πάνω προϊόντα στην Κυπριακή αγορά, να ενημερώσει σχετικά τους αρμόδιους Λειτουργούς του Τμήματος στα τηλέφωνα 22405663 ή 22405610 ή 22405607 ή 22879033.

29.9.2025

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Αρ. φακ. 09.42.006.009.006